

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий:
QR-код<*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №763/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №251 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внепланового инспекционного визита от 17.06.2023 №763 в период с «25» июля 2023 г. по «25» июля 2023 г. старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску лейтенантом внутренней службы Аржанниковой Яной Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - внеплановый инспекционный визит в отношении здания детского сада, (660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.10), которым владеет и (или) пользуется Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №251 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(контрольное(надзорное)мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица—

Заместитель заведующего по административно - хозяйственной части
МБДОУ № 251 Адамович Людмила Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании МБДОУ №251 по адресу: г. Красноярск, ул. Гладкова, 10 (согласно выписки из реестра объектов капитального строительства инвентарный номер 04:401:001:000003740 помещение №3 ком.15) на втором этаже в правом крыле в группе «Жарки» отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. что не противоречит требованиям, п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.	01.03.2024	
2.	В здании МБДОУ №251 по адресу: г. Красноярск, ул. Гладкова, 10 (согласно выписки из реестра объектов капитального строительства инвентарный номер 04:401:001:000003740 помещение №3 ком.13) на втором этаже в правом крыле в группе «Рябинки» отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. что не противоречит требованиям, п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.	01.03.2024	
3.	В здании МБДОУ №251 по адресу: г. Красноярск, ул. Гладкова, 10 (согласно выписки из реестра объектов капитального строительства инвентарный номер 04:401:001:000003740 помещение №3 ком.8) на втором этаже в левом	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. что не противоречит требованиям, п. 3.12. СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: Из каждой групповой ячейки должно быть не	01.03.2024	

	крыле в группе «Пчелки» отсутствует второй эвакуационный выход.	менее двух эвакуационных выходов.		
4.	В здании МБДОУ №251 по адресу: г. Красноярск, ул. Гладкова, 10 (согласно выписки из реестра объектов капитального строительства инвентарный номер 04:401:001:000003740 помещение №3 ком.4) на втором этаже в левом крыле в группе «Радуга» отсутствует второй эвакуационный выход.	ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек. что не противоречит требованиям, п. 3.12. СНиП II-Л3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»: Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух эвакуационных выходов.	01.03.2024	
5.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (результаты пусконаладочных испытаний АПС и СОУЭ).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	01.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 251 Сапожникова О.Н.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску лейтенант внутренней службы Аржанникова Я.А

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

